

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Posonicapa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0230-43	FECHA:	14/08/2024




Foto 1: Estructura de soporte y elementos de fijación




Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Inodoros y lavamanos



Foto 4: Línea principal de aguas negras y cajas de registro



Foto 5: Muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada






Foto 6: Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---