



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0231-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Techo predio No. 2, lámina deteriorada.



Foto 2: Techo, lamina deteriorada



Foto 3: Elementos de fijación de Lámina.



Foto No.4 Piso en mal estado



Foto 5: pintura deteriorada



Foto 6: predio No. 2 pintura Deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORE de Cuilco


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público