

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0232-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: Techo de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puerta de metal



Foto 4: Ventana



Foto 5: Piso



Foto 6: Pintura en muros en interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0232-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 7: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 8: Reparación de drenaje



Foto 9: Red de agua potable en baños



Foto 10: Muro perimetral




Foto 11: Reparación de cocina

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

