



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | CUILCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SOSÍ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0233-43 | FECHA: | 26/07/2024 |




Foto1: BODEGA: CUBIERTA DE LÁMINA EN MAL ESTADO.



Foto 2: BODEGA: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO.




Foto 3: PISO DE TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO, PRIMER GRADO.



Foto 4: PISO DE TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO, SEGUNDO GRADO.




Foto 5: PISO DE TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO, TERCER GRADO.



Foto 6: PISO DE TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO, CUARTO GRADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|