



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOSÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0233-43	FECHA:	7/08/2024




Foto1: BODEGA: INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA.



Foto 2: BODEGA: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO, PRIMER GRADO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO, SEGUNDO GRADO.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DEL SALÓN.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO, CUARTO GRADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público