

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Parte Alta, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0235-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: Lámina deteriorada.



Foto 2: Lamina deteriorada



Foto 3: Estructura de soporte de madera



Foto 4: Estructura de soporte de madera




Foto 5. Mejoramiento de pared




Foto 6. Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público