



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0237-43	FECHA:	2/10/2024




Foto 1: Lámina deteriorada de las aulas



Foto 2: Estructura de soporte de madera




Foto 3: Estado de la pintura en las paredes del aula



Foto 4: Estado de los vidrios de las aulas




Foto 5: Puertas de madera ya deterioradas




Foto 6: Canales y bajantes de agua para tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

