



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: Deterioro y perforación de lámina y capotes.



Foto 2: Oxidación y deterioro de costaneras



Foto 3: Deterioro y desperfecto de chapas




Foto 4: Desperfecto en el sistema eléctrico de las lámparas.




Foto 5: Desperfecto en el cableado el eléctrico



Foto 6: Inexistencia y deterioro de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosolino Jeronimo Lucas  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: Deterioro de tomacorrientes








Foto 8: Candelas quemadas en el sistema eléctrico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

*Rosalina Beronimo Lucas*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

