

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquihuil, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0244-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Lamina, aula 1



Foto 2: Lamina, aula 3




Foto 3: Laminas de todas las aulas



Foto 4: Pintura Interior




Foto 5: Pintura interior




Foto 6: Pintura Exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

