



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Ixmulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0248-43	FECHA:	2/10/2024




Foto 1: Portón




Foto 2: Circulación



Foto 3: Techo




Foto 4: Techo




Foto 5: baños




Foto 6: puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Darlio Malley Corbejal Cobán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

