



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0250-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Pared de cocina



Foto 2: Electricidad en las aulas



Foto 3: Pintura




Foto 4: Deposito de agua



Foto 5: Pila



Foto 6: Instalaciones de eEnergia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Margoth Ortiz Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

