



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0254-43	FECHA DE LA ACTIVIDAD:	17/05/2024



Foto 1. Techo y ventanas en mal estado.




Foto No.2 Ventanas en mal estado.




Foto No. 3. Techo en mal estado para remozar.




Foto. 4. Puertas en mal estado que será remozado.



foito No.5. Sustitucion de puertas de metal por puertas de metal.



Foto No. 6. Sustitucion de canales de metal por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Avida Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

