



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL TRIUNFO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0254-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto 1: techo y ventanas en mal estado.




Foto 2: ventanas en mal estado.



Foto 3: techo en mal estado para remozar.




Foto 4: puertas en mal estado que será remozado.




Foto 5: sustitución de puertas de metal por puertas de metal.



Foto 6: sustitución de canales de metal por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Avida Pérez*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

