



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 04 - 0255 - 43	FECHA:	21//08/2024




Foto1: lámina remodelada



Foto 2: sustitución de madera por metal finalizada.



Foto 3: Pila Sustituida



Foto 4: muro perimetral concluido




Foto 5: instalación de corriente electrica concluida.




Foto 6: Culminación de la colocación de lámina nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia de la EORM ALDEA EL RODEO CUILCO, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico Aldea El Rodeo, Huehuetenango