

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0257-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Puerta



Foto 2: Porton




Foto 3: Ventana



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Piso



Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0257-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Pared



Foto 8: Lavamanos



Foto 9: Inodoro



Foto 10: Deposito de Agua



Foto 11: Deposito de Agua



Foto 6: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

