

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	17/05/2024



Foto: Mejoramiento de Techo. (cambio de lamina)




foto 2: Cambio de techo



foto 3: cambio de chapa



foto 4: sustitucion de piso




foto 5: sustitucion de canales de bajada de agua




foto 6: sustitucion de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	17/05/2024



foto 7: reparacion de circuito eléctrico



foto 8: sustición de deposito de agua



foto 9: sustitucion de plancha artesanal



foto 10: reparación de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

