



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	30 de julio de 2024



Foto1: Cambio de lamina



Foto 2: estructura metalica para cambio de techo



Foto 3: Cambio de accesorios de chapa



Foto 4: Cambio de piso, y colocacion de piso de granito, en aula escolar




Foto 5: Cambio de canales bajada de agua




Foto 6: Cambios de accesorios de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	30 de julio de 2024




Foto 7: Reparación de sistema eléctrico




Foto 8: Sustitución de depósito de agua



Foto 9: Sustitución de plancha artesanal



Foto 10: Reparación de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

