

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Aldea El Triunfo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0262-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: lámina y estructura de soporte en malas condiciones



Foto 2: Puertas de sanitario en mal estado



Foto 3: Lamina y estructura de soporte en mal estado




Foto 4: sustitución de inodoros



Foto 5: sustitución de canales





Foto 6: sustitución de tinaco por mayor capacidad de 2500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---