

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Aldea El Triunfo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0262-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Inicio con la colocación de costaneras



Foto 2: Inicio de la remodelación de baños



Foto 3: Finalización de la colocación de costaneras



Foto 4: Colocación de sanitarios



Foto 5: Tomando medidas para canales



Foto 6: Base para colocar el tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rodrigo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

