

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Aldea El Triunfo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0262-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Terminación del techo



Foto 2: Terminación de baños



Foto 3: estructura de techo culminada




Foto 4: Sanitarios en buen estado



Foto 5: Techo culminado



Foto 6: Base de cemento para deposito de agua de 2500 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

