

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUTENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA COLORADA, ALDEA SANTA ROSA CANIBAL, CUILCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0266-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: Lámina y estructura de soporte en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: Sustitución de pintura



Foto 4: Sustitución de Circulación




Foto 5: Sustitución de fogón




Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R211
RUDICEL

RUDICEL RODRIGO MAZARIEGOS SANCHEZ

Firma y sello del Presidente de EORM DEL CAS



Ludivinda

LUDIVINDA ANDREA RECINOS MOTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

