



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASEÍO TIERRA COLORADA ALDEA SANTA ROSA CANI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0266-43	FECHA:	18 DE JUNIO 2024




Foto1: Cambio de lámina y estructura de soporte.




Foto 2: Lavamanos en proceso



Foto 3: Pintando paredes de exteriores



Foto 4: Circulación en proceso



Foto 5: Fogón en proceso




Foto 6: Sustituyendo el portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RUDICEL RODRIGO MAZARIEGOS SANTIZO
 Firma y sello del Presidente de la OPF

LUDIVINDA ANDREA RECINOS MOTA
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público