



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASEÍO TIERRA COLORADA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0266-43	FECHA:	28 DE AGOSTO 2024



Foto1: Lámina y estructura de soporte terminada




Foto 2: Lavamanos en buenas condiciones



Foto 3: Pintura nueva y en buenas condiciones



Foto 4: Nueva circulación terminada




Foto 5: Fogón nuevo en buen estado




Foto 6: Porton nuevo y en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
RUBICEL RODRIGO MAZARIEGOS SANTIZO  
Firma y sello del Presidente de la COPF



  
LUDIVINDA ANDREA RECINOS MOTA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

