



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIMENTOS ALDEA SANTA ROSA CANIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0267-43	FECHA:	22/07/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal




Foto 3: Sustitución de ventanas




Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte



Foto 6: Sustitución de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roseli Gonzalez M
Firma y sello del Presidente de la OPA



Shirley Briceo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

