



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIMIENTOS ALDEA SANTA ROSA CANIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0267-43	FECHA:	05/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de pila




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte




Foto 6: Sustitución de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roseli Gonzalez M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Shirley Robles E

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

