



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIMENTOS ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0267-43	FECHA:	22/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal




Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte




Foto 6: Sustitución de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roseli Gonzalez M
Firma y sello del Presidente de la OPE



Simón Ríos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

