



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Lámina: la lamina se encuentra en mal estado oxidada y con agujeros



Foto 2: Sustitución de sostenimiento por costaneras.




Foto 3: Sanitarios: los sanitarios estan inservibles, sin puertas y deterioro de la lamina



Foto 4: Pisos: agrietamiento en el piso rustico




Foto 5 : Servicios sanitarios estan inservibles sin puertas y accesorios.



Foto 6: Lavamanos: deterioro y carencia de chorros en el lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Porton: deterioro de porton




Foto 8: Circulado: el circulado presenta deterioro de la maya



Foto 9: Deposito de agua: Se encuentra en mal estado con varios agujeros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

