



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis La Cefidura, Aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-1619-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Pared de cocina sin concluir



Foto 2: Pintura Deteriorada



Foto 3: Mejoramiento del Muro Perimetral




Foto 4: Mejoramiento del muro perimetral



Foto 5: Rotoplast en mal estado



Foto 6: Pila deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carlota Morales Alvarado*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma del Director*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

