



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: lámina y estructura portante en malas condiciones




foto 2: chorros con goteras.



Foto 3: pila quebrada y con fuga.



Foto 4: soportes de metal oxidados y picados




Foto 5: puertas oxidadas.



Foto 6: banquetas y gradas faltantes y quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

