



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: sustitución de lámina y estructura de metal.



Foto 2: reparación de chorros.




Foto 3: reparación de pila.



Foto 4: sustitución de soporte de metal por metal.






Foto 5: mantenimiento de puertas.



Foto 6: reparación de banqueta y torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

