



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: colocación completa del techo de lámina troquelada.



Foto 2: cambio de chorros.



Foto 3: pila y mueble para cocina terminados.



Foto 4: soporte de metal por metal.





Foto 5: cambio de chapa y mantenimiento de puerta.



Foto 6: banqueta, gradas y torta de cemento reparadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

