



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VÍA NUEVA ALDEA POSONICAPA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4810-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Lamina deteriorada



Foto 2: Pintura deteriorada



Foto 3: División de tabla



Foto 4: Puerta hecha por padres de familia



Foto 5: Circulación deteriorada



Foto 6: Sistema electrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 