

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Cuilco |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cinco de Marzo, aldea Agua Sembrada |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-48-11 | FECHA: | 17/05/2024 |



Foto 1: Lámina, estructura en malas condiciones



Foto 2: estructura de techo



Foto 3: mantenimiento a puertas de metal




Foto 4: mantenimiento y sustitución de vidrios de ventanas



Foto 5: tendido eléctrico en malas condiciones



Foto 6: plancha en mal estado y pintado de pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dorany Octavio
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

