



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco de Marzo, aldea Agua Sembrada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-48-11	FECHA:	05/008/2024



Foto 1: Lámina, estructura en malas condiciones



Foto 2: estructura de techo



Foto 3: mantenimiento a puertas de metal



Foto 4: mantenimiento y sustitución de vidrios de ventanas



Foto 5: tendido eléctrico en malas condiciones



Foto 6: plancha en mal estado y pintado de pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doreny Octavio

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

