



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Culco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco de Marzo, aldea Agua Sembrada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-48-11	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Lámina, estructura en buenas condicines



Foto 2: estructura de techo



Foto 3: mantenimiento a puertas de metal




Foto 4: mantenimiento y sustitución de vidrios de ventanas




Foto 5: tendido eléctrico en buenas condiciones



Foto 6: plancha y pared de cocina en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dorany Estrella*  
Firma y sello del Presidente de la CPEE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

