

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA REFORMA, ALDEA POSONICAPA GRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4812-43	FECHA:	17/05/2024



Foto. 1: Sustitución de lámina troquelada




foto 2: sustitución de muro perimetral



foto 3: reparación de puertas.



foto 4: Sustitución de grifos




foto 5: sustitución completa de tazas sanitarias



foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



B. ...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

