



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, aldea Posonicapa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4812-43	FECHA:	20 de julio de 2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de muro perimetral



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Sustitución de grifos




Foto 5: Sustitución completa de tazas sanitarias



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Palma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Bernardo Pizarro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

