



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5144-43	FECHA:	12/10/2024



fotoF 1: Puertas deterioradas



Foto 2: Ventanas, canales y pintura



Foto 3: Sustitucion de accesorios



Foto 4: Muro perimetral deteriorado



Foto 5: Red de electricidad en mal estado



Foto 6: Rotoplast y pila en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anselmo Ramirez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

