



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA SEMBRADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5931-43	FECHA:	25/07/2024




Foto 1: lámina y estructura portante en malas condiciones




Foto 2.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5:



Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

