

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA SEMBRADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5931-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: lamina y estructura portante en buenas condiciones



Foto 2



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

