



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VILLA NUEVA, ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7179-43	FECHA:	17/06/2024




Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de pila de plástico




Foto 4: Sustitución de deposito de agua




Foto 5: Mejoramiento de porton de metal de ingreso




Foto 6: Repello en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin Barrios Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

