

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIÁNGULO LIMONAR, ALDEA YERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7180-43	FECHA:	5/08/2024




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 4: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL





Foto 5: CUNETETA DE CONCRETO





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


<p><i>Mayra Bartolón Ortiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p> 	<p><i>Amuel Siles</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIÁNGULO LIMONAR, ALDEA YERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7180-43	FECHA:	5/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mayra Bartolón Ortiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---