



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMPAMENTO SALAMAY
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0006-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024




Foto 1. Sustitución de cubierta de lámina.




Foto 2. Sustitución de Estructura de Techo.



Foto 3. Sustitución de Puerta de Metal.




Foto 4. Sustitución de Ventanas y Balcones




Foto 5. Piso




Foto 6. Canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

*Angélica Lucía Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Rodrigo Aravena Racines Ambrósio*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMPAMENTO SALAMAY
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0006-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024



Foto 7. Cuneta de concreto.




Foto 8. Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 9. Mantenimiento a barandas.



Foto 10. Reparación de Red de drenaje y Red de agua potable.




Foto 11. Reparación y mantenimiento de Cisterna/ depósito de agua.



Foto 12. Reparación de Muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

*Angélica Lucía Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Rodrigo Aravena Racines Ambrósio*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

