

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0007-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Muro de Contención en malas condiciones



Foto 2. Muro de Contención en malas condiciones.



Foto 3: Muro de Contención en malas condiciones.



Foto 4: Muro de contención en malas condiciones-




Foto 5: Muro de contención en malas condiciones



Foto 6: Muro de Contención en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santa Elena, Huehuetenango

