

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0007-43	FECHA:	6/9/2024



Foto 1: Muro de Contención Finalizado



Foto 2: Muro de Contención Finalizado



Foto 3: Muro de contención finalizado



Foto 4: Muro de Contención finalizado




Foto 5: Muro de Contención Finalizado



Foto 6: Muro de Contención finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--