

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPÁ, ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0013-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Remozamiento para la cocina a la cual se aplicará una sustitucion de piso de torta de concreto, Sustitución de pila de cemento de un lavadero, Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: a la cocina se le aplicará Sustitución de puerta, Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 4: Re reparará todo el périmetro de la escuela para un mejor cuidado del centro educativo.





Foto 5: Se pintarán las puertas del baño



Foto 6: Se pintarán las paredes del baño interior y exterior, de ser posible se lebanará la pared con dos iladas de blok.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo  