

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: Huehuetenango MUNICIPIO: Nentón NOMBRE DEL Instituto Nacional de Educación Básica de DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Aldea Guaxacaná Telesecundaria ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 13-05-0016-45 FECHA: 09 de septiembre de 2024 ESTABLECIMIENTO Foto1: Sustitución de puertas y portón de metal Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio Foto 3: Sustitución de piso cerámico Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores Foto 5: Sustitución de paredes de madera por muro de block Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios Observación: Si es necesario se pueden agrega zar el número de hojas ORGANIZACIÓN DE PADRES DE Firma y sello del Presi Firma y Sello Director Sentro Educativo Público