

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHKANAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0020-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Techo en malas condiciones.



Foto 2: Piso en malas condiciones.



Foto 3: Repello en malas condiciones.




Foto 4: Sanitarios en malas condiciones.




Foto 5: Falta de instalación eléctrica



Foto 6: Falta de instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*BPO*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

