



Ministerio de Educación
SISTEMA DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS JAZMINES, ANEXO A ALDEA GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0045-43	FECHA:	12/06/2024



Observación: Reconstrucción, remodelación de la circulación y patio del predio escolar.

Melara Landolario L. C.
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familiares de la Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Los Jazmines, Aldea Gracias a Dios, Nentón, Huehuetenango

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Barrio Los Jazmines, Aldea Gracias a Dios, Nentón, Huehuetenango