



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS JAZMINES, ANEXO A ALDEA GRACIAS A DI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0045-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: muro de block y fundición de tubos galvanizados



Foto 2: colocación de la maya del predio del muro perimetral




Foto 3: fundición de las columnas o parales donde se colocara la puerta



Foto 4: columna donde se colocara el porton de la entrada principal



Foto 5: parte de enfrente del muro perimetral con block y tubo galvanizado



Foto 6: colocación de la maya en el muro y tubos galvanizados en la parte de atrás del predio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Medaria Candelara L. A.*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

